

群馬県で

CAUTION!!




マモルン

太陽光発電施設の ケーブル盗難が多発中

太陽光発電施設から送電用の
銅線ケーブルが盗まれる被害が
急増しています。
夜間、人目に付きにくい発電所が
狙われています。
設備面、運営面の防犯対策を
強化し、盗難被害を防ぎましょう。

群馬県内太陽光発電所の
盗難被害件数・被害金額



盗難を防止するための対策



設備面での対策

- ☑ ケーブルは**地中**に埋める
💡 上に砂利を敷くと効果が上がります
- ☑ 監視カメラや防犯ライトの設置
- ☑ 高いフェンスや有刺鉄線の設置
- ☑ フェンスセンサー・機械警備・
警報装置の導入



運営面での対策

- ☑ こまめな**見回り**を
- ☑ 草刈りをして**見通し**をよく
- ☑ 定期的なメンテナンスで
被害の早期発見を

窃盗犯に
盗みにくい発電所
と思わせることが大切
です

◆ 再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドラインにおいて、出力10kW以上の太陽光発電設備については、「災害等による発電事業途中での修繕や撤去及び処分に備え、火災保険や地震保険、第三者賠償責任保険等に加入する」ことが努力義務化されています。
保険の契約については、損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。



不審な人物・車両を見かけたらすぐに**110番通報**を!!

群馬県警察

一般社団法人日本損害保険協会関東支部群馬損保会



上州くん